Borbulhador para banheiras e Spas de Hidromassagem

BORBULHADOR 700w / 1000w



MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO GadStore





Caro Usuário

Primeiramente queremos agradecê-lo por escolher um equipamento da Loja **Gadstore**.

Produzidos sob um rígido padrão de qualidade, garantindo total confiabilidade.

Para manter o perfeito funcionamento do equipamento que você acaba de adquirir, é necessário tomar alguns cuidados.

Portanto, leia atentamente este Manual de Instruções, não negligenciando as orientações nele contida, evitando assim danos a sua segurança e integridade, bem como fazer melhor uso deste equipamento evitando prejuízos.



Índice

1 IN:	STALAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA	03
1.1	Instalação Elétrica	03
1.2	Aterramento	04
2 DI	AGRAMA ELÉTRICO BORBULHADOR	05
3 CC	DNEXÕES E TUBOS	05
4 DI	AGRAMA DE CONEXÃO	06
5 CC	DMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO	07
5.1	Borbulhador 1000W 24 bicos	07
5.2	Borbulhador 700W - 16 bicos	07
5.3	Dimensões do Motor	80
5.4	Dimensões Mangueira PVC	09
5.5	Dimensões Sifão	10
5.6	Dimensões Válvula Anti-retorno	11
5.7	Dimensões Distribuidor de Ar 12 Saídas	12
5.8	Dimensões Conexões Engate Rápido	13
5.9	Dimensões Mangueira PU	13
5.10	Dimensões Bico Cromado	14
6 NC	DRMAS DE GARANTIA	15
CE	ERTIFICADO DE GARANTIA	16

1.0) INSTALAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA

O **Borbulhador** produz bolhas de ar, também chamado de efeito champanhe, na água da sua banheira / Spa, contribuindo na hidromassagem e relaxamento na hora do banho.

Este equipamento deve ser instalado corretamente para que seu uso seja seguro. Contate o revendedor ou o local da compra para tirar suas dúvidas a respeito de sua instalação.

1.1) Instalação Elétrica

A tensão de alimentação e potência do seu Borbulhador estão marcadas na etiqueta da tampa do borbulhador.

Para ligar o borbulhador até o quadro de distribuição de energia do imóvel, utilize um circuito exclusivo para o mesmo, usando fios sem emendas. Para distâncias de no máximo 20 metros pode-se utilizar as características especificadas no quadro abaixo, caso essa distância seja ultrapassada, utilize condutores de alimentação (fios) com seção transversal superior a recomendada como mínimo.

Borbulhador

TENSÃO	POTÊNCIA	FIOS*	DISJUNTOR	GRAU DE PROTEÇÃO	PRESSÃO MPA	VAZÃO m³/min.
220 V	1000 W	2,5 mm ²	8 A	IP X5	0,037	3,6
220 V	700 W	1,5 mm²	6 A	IP X5	0,022	2,1

*Obs.: Sugestão de Diâmetro de Fios Recomendáveis

A bitola dos fios de entrada até o quadro de distribuição e a chave geral de proteção dependem da carga geral do imóvel. Esse dimensionamento, bem como o do circuito do borbulhador deverão ser feitos por pessoa qualificada.

Para ligar os fios de Energia Elétrica e Fio Terra do borbulhador siga o esquema indicado na página 05.

O Fio Terra deverá ser sempre aterrado conforme norma NBR 5410 (ver página 04). Nunca ligue o Aquecedor sem instalar o Fio Terra.

É obrigatório a instalação de um disjuntor DR exclusivo para o circuito do Borbulhador, com corrente diferencial de 30 mA e corrente nominal conforme consumo do circuito. (NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão). A não instalação do disjuntor DR anula a garantia do equipamento!

1.2) Aterramento


O sistema de aterramento é a maneira mais segura de se evitar choques elétricos. Para tanto, é necessário que seja feito corretamente por pessoas qualificadas.

Um bom sistema de aterramento pode ser obtido por meio da instalação de uma ou mais hastes metálicas no solo, de forma a se obter, conforme determina a norma **NBR 5410**, uma impedância máxima de 10Ω (Figura 01).

- O fio terra, ou o condutor de proteção deve sempre ser conectado no terminal de aterramento do quadro de distribuição;
- Se sua instalação não dispõe de fio terra, providencie;
- O neutro da rede elétrica não pode ser utilizado diretamente como terra. Para utilizá-lo como tal, deve ser aterrado e construído conforme normas da companhia distribuidora de energia e NBR 5410, para instalações elétricas de baixa tensão:
- Se houver emendas, devem ser eletricamente bem feitas.


Em caso de dúvidas, entre em contato com a companhia distribuidora de energia de sua região.

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA: para evitar riscos de choque elétrico, o fio terra deste equipamento deve ser conectado a um sistema de aterramento conforme normas da **NBR-5410**. A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este equipamento devem ser executados por pessoas qualificadas.




2.0) DIAGRAMA ELÉTRICO BORBULHADOR

O borbulhador pode ser ligado com acionador de motobomba ou na saída de acionamento do controlador de Spa automatizando o seu acionamento.



3.0) CONEXÕES E TUBOS


O Borbulhador (Item 4) possui saída com rosca externa / macho BSP de 1.1/2" fornecido com a porca (Item 1), flange (Item 2) de Ø 32 mm interno e anel de vedação (Item 3).



Dependendo do modelo da banheira / Spa ou conforme a disponibilidade de espaço da instalação, será necessário o uso de peças opcionais não fornecidas.

4.0) DIAGRAMA DE CONEXÃO

Instalar os Bicos (item 11) no máximo a 60 centímetros da borda d'água, caso deseje instalar os bicos com uma profundidade maior, deve-se reduzir a quantidade de bicos.



5.0) COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO

5.1) Borbulhador 1000W - 24bicos

Item Descrição	Qt.	PESO - Kg
1 Borbulhador 1000w	. ['] 1 [']	2,6
2 Mangueira PVC Ø 32 x 900 mm	2	0,15
3 Sifão Ø 32 x 400 mm	1	0,3
4 Válvula Anti-retorno Ø 32 mm	1	0,05
5 Distribuidor de Ar 12 Saídas	1	0,15
6 Abraçadeira Metal Br57	4	0,165
7 Bico Metal Cromado Ø 8 mm	24	0,05
8 Engate Rápido 8 mm Reto	12	0,008
9 Engate Rápido 8 mm L	12	0,008
10 Mangueira PUØ8 mm x 8 m	1	0,034
11 Engate Rápido 8 mm T	12	0,008

5.2) Borbulhador 700W - 16 bicos

Item	Descrição	Qt.	PESO - Kg
1	Borbulhador 700w	['] 1 [']	2,05
2	Mangueira PVC Ø 32 x 900 mm	2	0,15
3	Sifão Ø 32 x 400mm	1	0,3
4	Válvula Anti-retorno Ø 32 mm	1	0,05
5	Distribuidor de Ar 12 Saídas	1	0,15
	Abraçadeira Metal Br57		0,165
7	Bico Metal Cromado Ø 8 mm	16	0,03
8	Engate Rápido 8 mm Reto	12	0,007
9	Engate Rápido 8 mm L	12	0,007
10	Mangueira PUØ8 mm x 12m	1	0,034
11	Engate Rápido 8 mm T	4	0,012

A tensão de alimentação e potência do seu Borbulhador, estão marcadas na caixa ou etiqueta do Borbulhador conforme um dos modelos abaixo:

Modelo: Borbulhador 1000
Tipo: Soprador para hidromassagem
Pressão Máxima: 0.037 MPA
Ruído: < 89 dB
Potência / Tensão Nominal: 1000 W / 220 V
Corrente Nominal: 3.6 A
Fiação Mínima: 2,5 mm²
Disjuntor Mínimo: 7A
Classe de Isolamento: B
Grau de Proteção: IP X5

Modelo: Borbulhador 700
Tipo: Soprador para hidromassagem
Pressão Máxima: 0.022 MPA
Ruído: <76 dB
Potência / Tensão Nominal: 700 W / 220 V
Corrente Nominal: 2.9 A
Fiação Mínima: 1,5 mm²
Disjuntor Mínimo: 6 A
Classe de Isolamento: B
Grau de Proteção: IP XS

5.3) Dimensões Motor






Figura 06





5.5) Dimensões Sifão

Vista Frontal Vista Lateral 60 mm Ø 32 mm externo Ø 32 mm externo 400 mm 378 mm Ø 7,5 mm 48 mm Figura 10

* Dimensões em Milímetros

Figura 11

5.6) Dimensões Válvula Anti-retorno

Vista Inferior





Figura 12

Vista Lateral



^{*} Dimensões em Milímetros

Figura 13

5.7) Dimensões Distribuidor de Ar 12 Saídas

Vista Superior





Figura 14 **Vista Posterior** Na instalação, abra os furos necessários com broca Ø 4mm 175 mm 111,7 mm Figura 15 * Dimensões em Milímetros

12

5.8) Dimensões Conexões Engate Rápido



5.9) Dimensões Mangueira PU

Vista Lateral




Figura 19

^{*} Dimensões em Milímetros

5.10) Dimensões Bico Cromado

Vista Frontal




Figura 20

Vista Lateral




Figura 21

^{*} Dimensões em Milímetros

6.0) NORMAS DE GARANTIA

Este produto é garantido pela LOJA GADSTORE, na seguinte forma:

- A LOJA GADSTORE e lojas filial garantem o equipamento, cujo número de série consta no certificado de garantia, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que o critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso;
- A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços, incluindo o cordão de alimentação, bem como os demais componentes do equipamento decorrentes desta garantia, somente serão prestados nas localidades do território brasileiro onde a LOJA GADSTORE mantiver Serviço Autorizado.
- As despesas de transportes, frete e seguro correm por conta do cliente;
- Esta garantia somente será válida se o certificado de garantia estiver corretamente preenchido e sem rasuras, acompanhado da Nota Fiscal de compra.

PRAZO DE GARANTIA:

- Este equipamento é garantido por noventa dias (LEI N.º 8.078 de 11/09/1990), a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra ao primeiro adquirente consumidor;
- A garantia se estende para 01 (um) ano, incluso os noventa dias, caso a instalação deste equipamento seja realizada por técnico credenciado;
- A garantia continua válida mesmo que o equipamento venha a ser transferido a terceiros.

EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- Pelo decurso normal do prazo de validade da garantia;
- Por ter sido ligado a rede elétrica fora dos padrões especificados, ou seja a variações excessiva de tensão;
- Por ter sido instalado sem instalação do disjuntor DR;
- Pelo mau uso, acionamento do borbulhador sem água na banheira / Spa;
- Por danos causados por erro na hidraulica (retorno de agua para o motor).
- Por ter sido utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, locais com excesso de umidade, locais com altas/baixas temperaturas, acidez, etc;
- Por ter sido instalado em Spa ou banheiras com água salgada ou sais corrosivos;
- · Por danos causados por acidentes;
- Por apresentar sinais de que o equipamento fora aberto, ajustado, consertado ou ter seu circuito modificado por pessoa não autorizada pela Sinapse;
- Pelo descumprimento das instruções do Manual de Instalação e Operação do produto;
- Por estar este certificado com rasuras ou modificações.

GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Todo equipamento reparado recebe nova garantia de 90 dias ou o que restar do período da garantia original. Este período é válido para o mesmo defeito ou serviço, ressalvados os casos de danos por transporte, quedas, mau uso, violação do equipamento e descargas atmosféricas.

BORBULHADOR 1000w / 700w

Somente em caso de defeito, encaminhe para a Gadstore uma cópia da nota fiscal, este certificado preenchido e o equipamento .

Revendedor:				
nstalador Credenciado? ☐ sim				
Proprietário:				
Endereço:				
Telefone:	E-mail:			
Cidade:		UF:		
CEP:				
Data da Compra // Dia Mês Ano	Número de série:OBS: Este certificado é válido			

Loja Gadstore

Avenida João Laurani, 548. Jd Novo Centro Cep: 87301-752 - Campo Mourão - PR Whatsapp: 44-99119.3020 - Fone: 44-99813.0400

www.lojagadstore.com.br

7.0) OBSERVACOES:

Alguns cuidados devem ser tomados para instalação em SPA de ALVENARIA

- Deixar o motor o mais próximo possivel dos Jatos.
- Evitar que a agua fique parada nos canos, fazendo um sifão e/ou usando uma vávula anti retorno.
- Usar o potencia conforme o numero de mini jatos borbulhadores indicados.

PROBLEMAS:

Se a instalação for mal dimensionada o soprador trabalha ou forçado ou preso e isso o superaquece.

- Motor esquentando e desligando. Ele possui um protetor termico para evitar a sua queima. Principais motivos: distancia até o jatos muito grande; quantidade de bicos insuficientes; muita agua nos canos.
- Em alguns casos (muitos jatos, muita distancia) a solução pode ser a adição de outra unidade, trabalhando em conjunto.